

MAILİ İNHİDAM RAPORU

İlgi : 16.10.2023 tarih ve 15718 sayılı İl Emniyet Müdürlüğü Yazısı.

İlimiz Merkez İncili Çeşme Mahallesi tapununun 100 ada, 12 parsel üzerinde bulunan 1 katlı ahşap kerpiç karışımı yapılan evde tarafımızdan yerinde yapılan incelemede;

Ahşap evin ana taşıyıcı sistemlerinin bakımsızlıktan çürüdüğü tespit edilmiştir. Çatı çökmüş, ara bölme kerpiç duvarları yıkılmış, duvarları dökülmüştür. Mevcut ahşap evde oturan olmadığı, evin duvarlarının yıkıldığı, kapı ve pencerelerinin kırıldığı tespit edilmiştir. Ahşap evin tamininin mümkün olmadığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde şüpheli şahısların binaların içerisine girmek suretiyle suç işleyebileceği, suç faillerinin konaklayabileceği, suç unsurlarını gizleyebilecekleri, genel güvenlik ve asayiş yönünden risk oluşturduğu değerlendirilmiş ve belediyemize bildirilmiştir. Ayrıca bu yapılar çevre kirliliği yarattığı, çevre sağlığına zarar vermektedir.

Bina bu haliyle can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinden iş bu rapor yerinde yapılan inceleme sonucu tarafımızdan hazırlanmıştır. 08.11.2023

İhsan Yaşar KEŞ
İnşaat Mühendisi

Emre OKÇU
İnşaat Mühendisi

İsmail AKKAYA
İnşaat Mühendisi

