

MAİLİ İNHİDAM RAPORU

İlimiz merkez Buğdaypazarı Mahallesi Tosya Cad No:13a adresine kayıtlı, tapunun Buğdaypazarı Mahallesi 39 ada, 13 sayılı parsel üzerinde bulunan metruk yapı mahallinde yapılan incelemede, yapının çatısının bir bölümünün çöktüğü, ahşap taşıyıcılarda zamana bağlı çürümelerin olduğu, sıvalarının döküldüğü, çamurdan yapılmış kerpiç dolgu olan duvarlarında yıkılmalarının olduğu tespit edilmiştir.

Binada oturan olmaması ve bölgede vatandaşları yaşamakta olması tehlikenin boyutunu arttırmaktadır. Yapının onarılmasının mümkün olmaması ve bu haliyle can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinden iş bu rapor yerinde yapılan inceleme sonucu tarafımızdan düzenlenmiştir.

12.08.2024

Melih KARSAVURAN
İnşaat Mühendisi

İhsan Yaşar KES
İnşaat Mühendisi

İsmail AKKAYA
İnşaat Mühendisi

